

## Membránová sušička

Voda alebo vlhkosť v stlačenom vzduchu poškodzujú systémy, stroje a pneumatické riadiace systémy. Môže rýchlo vznikáť korózia a bakteriálne ložiská. Membránová sušička je komplexné riešenie pre sušenie stlačeného vzduchu. Nevyžadujú napájanie a sú prakticky bezúdržbové. Okrem toho spracovávajú stlačený vzduch iba v prípade potreby a v požadovanej kvalite.

### Technická špecifikácia:

<b>Prietok:</b>	1 m <sup>3</sup> /h – 60 m <sup>3</sup> /h
<b>Max. tlak:</b>	10 bar
<b>Diferenčný tlak:</b>	~ 0,2 bar
<b>Max. prevádzková teplota:</b>	+ 60 °C
<b>Rosný bod:</b>	- 40 °C max.



TYP	PRIPOJENIE	ROZMERY	
		DĹŽKA (mm)	PRIEMER (mm)
FTS MT 50	1/4"	224	58,4
FTS MT 100	1/4"	325	58,4
FTS MT 150	1/4"	427	58,4
FTS MT 200	1/4"	503	58,4
FTS MT 300	1/2"	312	81,3
FTS MT 400	1/2"	376	81,3
FTS MT 600	1/2"	465	81,3
FTS MT 800	1/2"	592	81,3
FTS MT 1050	1/2"	411	109,2

